COMUNICADO TÉCNICO

Infraestrutura



Nova rota de saída de Porto Alegre no Centro Histórico e liberação do trânsito sentido Porto Alegre-Interior na ponte móvel do Guaíba

No final da tarde de terça-feira (21/05), foi liberada uma nova passagem alternativa para o fluxo de saída de Porto Alegre, a partir da retomada do trânsito no Túnel da Conceição em ambos os sentidos. Os motoristas que vêm no sentido Bairro/Centro, pelo Túnel da Conceição, poderão acessar o Largo Vespasiano Julio Veppo na contramão, junto à Rodoviária, e acessar a Castelo Branco. No sentido inverso, o condutor virá pela Castelo Branco e acessará o Túnel da Conceição via corredor humanitário, que poderá ser utilizado por carros de passeio sem restrição de horário.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou, na manhã desta quarta-feira (22/05), que está liberado o acesso da ponte móvel do Guaíba no sentido capital-interior. O sentido contrário segue bloqueado.

Fonte: Prefeitura de Porto Alegre

Pontos de bloqueio em rodovias do Rio Grande do Sul

Encaminhamos o Boletim de Tráfego da Concessionária CCR Viasul na íntegra – atualizado às 13h do dia 23/05/2024:

BR-386

- Km 297 (Pouso Novo): tráfego em pare-e-siga pela pista Norte (sentido interior);
- Km 302 ao km 314 (Pouso Novo a Marques de Souza): liberado tráfego em contrafluxo (pista simples), ambos os sentidos;

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC

Conselho de Infraestrutura - COINFRA

- Km 349 (Lajeado): liberado tráfego no contrafluxo para todos os veículos na ponte seca, pela pista Sul (sentido capital);
- Km 350 (Estrela): liberado tráfego em contrafluxo para todos os veículos na ponte sobre Rio Taquari, pela pista Sul (sentido capital);
- Km 350 (Estrela): liberado tráfego em 1 faixa na pista Norte (sentido interior);
- Km 351 (Estrela): bloqueio de 1 faixa na pista Sul (sentido capital);
- Km 361 (Estrela): bloqueio de 1 faixa na pista Norte (sentido interior);
- Km 372 (Fazenda Vilanova): bloqueio de 1 faixa na pista Sul (sentido capital);
- Km 425 (Montenegro): liberado tráfego em contrafluxo (pista simples) para todos os veículos pela pista Norte (sentido interior);

Freeway

- Km 83 (Cachoeirinha): bloqueio das alças na pista Leste (sentido litoral);
- Km 86 (Cachoeirinha): bloqueio dos acessos de entrada para o município, em ambos os sentidos;
- Km 92 (Porto Alegre): bloqueio da alça de acesso ao aeroporto;
- Km 96 (Porto Alegre): bloqueio do acesso ao vão móvel pela pista Oeste (sentido capital);
- Km 97 (Porto Alegre): liberado tráfego pela pista Oeste (sentido interior) na ponte do vão móvel.

Bloqueios em outros trechos federais:

BR-116

- Km 108, em São Marcos rachadura transversal com 60 centímetros de largura na via.
 Causas naturais.
- Km 111, em São Marcos rachadura que oferece risco de segurança. Fissuras na pista. Bloqueio preventivo.
- Km 161, entre Caxias do Sul e Vila Cristina liberação das 7h às 17h, bloqueio total durante a noite. Causas naturais.
- Km 162, entre Caxias do Sul e Vila Cristina liberação das 7h às 17h, bloqueio total durante a noite. Causas naturais.
- Km 166,8, entre Caxias do Sul e Vila Cristina liberação das 7h às 17h, bloqueio total durante a noite. Causas naturais.

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC

Conselho de Infraestrutura - COINFRA

- Km 170, entre Caxias do Sul e Vila Cristina liberação das 7h às 17h, bloqueio total durante a noite. Causas naturais.
- Km 174, em Caxias do Sul ponte sobre o Rio Caí interditada. Causas naturais.
- Km 175, em Nova Petrópolis queda de barreira. Causas naturais.
- Km 181, em Nova Petrópolis bloqueio preventivo por conta da chuva.
- Km 270, em Canoas bloqueado em direção ao aeroporto de Porto Alegre. Trânsito sendo desviado pela Freeway. Causas naturais.

BR-153 – Bloqueada parcialmente

 Km 412, em Cachoeira do Sul - ponte do Fandango: liberado para tráfego sistema pare e siga para veículos leves e caminhões até 18 toneladas.

BR-287

• Km 312, em São Vicente do Sul, Rio Toropi. Ponte cedeu. Bloqueio total sobre a ponte. Sistema pare e siga na lateral da via – desvio no local.

BR-470

- Km 178, em Veranópolis queda de barreira. Causas naturais
- Km 188, em Veranópolis queda de barreira. Causas naturais
- Km 190, em Veranópolis queda de barreira. Causas naturais
- Km 192, em Veranópolis queda de barreira. Causas naturais
- Km 201, em Bento Gonçalves desmoronamentos de pista entre o km 194 e km 201. Causas naturais
- Km 262, em Salvador do Sul com sinalização no local por conta de rachadura no asfalto (bloqueio parcial).

Devido ao impacto das enchentes na infraestrutura do estado, o Comando Rodoviário da Brigada Militar disponibilizou uma plataforma que reúne opções de rotas rodoviárias alternativas entre diferentes origens e destinos. A ferramenta pode ser acessada por meio deste link.

Telefone: (51) 3347.8749

E-mail: coinfra@fiergs.org.br

COMUNICADO TÉCNICO

O QR Code abaixo direciona para o mapa interativo "Rodovias gaúchas com alteração de fluxo", atualizado em tempo real pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e pela Polícia Rodoviária Federal.



crbm.app.br/mapadebloqueios

O mapa das ocorrências em rodovias concedidas administradas pela CCR Viasul (Freeway, BR-101, BR-286 e BR-448) pode ser acessado neste <u>link</u>.

Bloqueios totais ou parciais em rodovias estaduais

Informações das Concessionárias e do Comando Rodoviário da Brigada Militar

BLOQUEIOS TOTAIS

ERS-020

No km 56, em Taquara, erosão no asfalto.

ERS-129

No km 91, em Muçum, queda de pista.

ERS-130

No km 37, em Venâncio Aires, por erosão na pista.

No km 75, queda da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio.

ERS-149

No km 92, em Restinga Seca, trânsito liberado veículos leves (desvio por estrada próxima).

RSC-287

No km 5, em Dilermando de Aguiar, queda cabeceira da ponte.

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC

Conselho de Infraestrutura - COINFRA

Entre o km 55 e o km 60, em Venâncio Aires, erosão no asfalto.

Km 137 ao 138, em Candelária, queda da estrutura da ponte - interditado para obras.

Km 167 ao 169, em Nova Cabrais, cabeceira da ponte desmoronando.

Km 226, Santa Maria, queda da estrutura da ponte.

ERS-348

No km 37, em Faxinal do Soturno, queda da cabeceira da ponte.

No km 49, em Dona Francisca, ponte interditada.

No km 51, em Agudo, erosão do asfalto.

ERS-411

No km 22, em Maratá, erosão no asfalto.

ERS-417

No km 9, em Itati, ponte rompeu.

ERS-431

No km 22, em Bento Gonçalves, ponte sobre Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou.

ERS-441

No km 22, em Vista Alegre do Prata, queda da ponte.

ERS-444

No km 19, em Bento Gonçalves, erosão da rodovia.

ERS-448

No km 44, em Farroupilha, queda de barreira.

ERS-481

No km 158, em Cerro Branco, risco de desmoronamento, erosão na lateral da pista.

ERS-484

No km 16, em Maquiné, erosão.

Km indeterminado, em Maquiné, queda de barreira.

Km indeterminado, em São Francisco de Paula, ponto do bloqueio entrada 020/484

Km indeterminado, em Maquiné, acesso bloqueado 484 sentido à ERS-020 São Franciso de Paula.

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC

Conselho de Infraestrutura - COINFRA

ERS-524

Km 20, em São Pedro do Sul, queda da ponte.

VRS-805

No km 20, em Toropi, desmoronamento de cabeceira de ponte e pista submersa.

VRS-843

No km 0, em Feliz, queda da estrutura da ponte

BLOQUEIOS PARCIAIS

ERS-115

Km 23, em Três Coroas, erosão no asfalto, sistema pare e siga.

Km 25, em Três Coroas, erosão do asfalto, sistema pare e siga.

Km 28, em Gramado, bloqueio na pista direita (sentido Três Coroas).

ERS-126

No km 5, em Marcelino Ramos, queda de barreira.

ERS-129

No Km 00, Em Bom Retiro do Sul, árvores na pista.

ERS-130

No km 26, em Taquari, árvores na pista.

No km 38, em Venâncio Aires, árvores na pista.

ERS-149

No km 140, em Faxinal do Soturno, liberado no sistema pare e siga.

No km 150, em Nova Palma, erosão na rodovia.

No km 160, em Nova Palma, obras na rodovia.

ERS-153

Nos km 304 e 305, em Vale do Sol, queda de barreira.

ERS-235

No km 6, em Nova Petrópolis, sistema pare e siga.

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC

Conselho de Infraestrutura - COINFRA

No km 35 e 36, em Gramado, trânsito desviado para a faixa da esquerda do contrafluxo no acesso anterior do posto Sapatos.

No km 52, em Canela, meia pista.

ERS-332

No km 6, em Encantado, cabeceira da ponte desmoronando, trânsito em meia pista. No km 8, em Encantado, erosão do asfalto, trânsito em meia pista.

ERS-347

No km 20, em Segredo, trânsito em meia pista. No km 22, em Sobradinho, erosão na rodovia.

ERS-348

No km 32, em Faxinal do Soturno, liberado trânsito no sistema pare e siga, com uma ponte do Exército, passagem somente de veículos leves.

ERS-400

No km 18, em Candelária, queda de barreira.

ERS-403

No km 1, em Rio Pardo, proibido tráfego de caminhões com PBT acima de 45 toneladas.

ERS-418

No km 19, em Santa Cruz do Sul, rachaduras no asfalto.

ERS-420

No km 38, em Aratiba, deslizamento de terra.

ERS-422

No km 64, em Venâncio Aires, queda de barreira.

ERS-431

No km 25, em Santa Bárbara do Sul, a pista cedeu devido à erosão.

ERS-437

No km 8, em Vila Flores, estrada de chão, não é possível tráfego de caminhões. No km 10, em Vila Flores, estrada de chão, não é possível tráfego de caminhões.

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC

Conselho de Infraestrutura - COINFRA

ERS-448

No km 49, em Farroupilha, queda de barreira.

ERS-453

No km 3, em Westfália, acesso 9130 à Imigrante.

No km 66, em Westfália, sem informações.

No km 75, em Boa Vista do Sul, queda de barreira com desvio pelo interior da cidade.

No km 158, em Caxias do sul, meia pista.

ERS-466

No km 2, em Canela, queda de barreira – meia pista.

ERS-486

No km 15, em Itati, obras na pista, sistema pare e siga.

ERS-491

No km 5, em Marcelino Ramos, pista está cedendo.

ERS-516

No km 7, em São Martinho da Serra, deslizamento de terra e queda de árvores.

ERS-640

Nos km 15 e 17, em Cacequi, trânsito no siga e pare para veículos leves, emergência e da segurança, e caminhões com PBT de até 57 toneladas.

VRS-826

No km 4, em Feliz, queda de barreira e obras na pista.

No km 10, em Alto Feliz, erosão do asfalto e queda de barreira.