

COMUNICADO TÉCNICO

Infraestrutura

FIERGS CIERGS

Pontos de bloqueio em rodovias do Rio Grande do Sul

Encaminhamos o Boletim de Tráfego emitido pela Concessionária CCR Viasul – atualizado às 13h do dia 17/05/2024:

BR-386

- Km 297 (Pouso Novo): tráfego em pare-e-siga pela pista Norte (sentido interior);
- Km 302 ao km 314 (Pouso Novo a Marques de Souza): bloqueio total em ambos os sentidos;
- Km 349 (Lajeado): liberado tráfego no contrafluxo para todos os veículos na ponte seca, pela pista Sul (sentido capital);
- Km 350 (Estrela): liberado tráfego em contrafluxo para todos os veículos na ponte sobre Rio Taquari, pela pista Sul (sentido capital);
- Km 350 (Estrela): liberado tráfego em 1 faixa na pista Norte (sentido interior);
- Km 351 (Estrela): bloqueio de 1 faixa na pista Sul (sentido capital);
- Km 361 (Estrela): bloqueio de 1 faixa na pista Norte (sentido interior);
- Km 372 (Fazenda Vilanova): bloqueio de 1 faixa na pista Sul (sentido capital);
- Km 425 (Montenegro): liberado tráfego em contrafluxo (pista simples) para todos os veículos pela pista Norte (sentido interior);
- Km 429 (Nova Santa Rita): pistas liberadas; Km 429 (Nova Santa Rita): pistas liberadas;

BR-448

- Km 10 (Canoas): liberado tráfego em contrafluxo (pista simples) em 1 faixa da alça de acesso à BR-386 pela pista Norte (sentido Nova Santa Rita);

Freeway

- Km 83 (Cachoeirinha): bloqueio das alças na pista Leste (sentido litoral);
- Km 86 (Cachoeirinha): bloqueio dos acessos, em ambos os sentidos;
- Km 92 (Porto Alegre): bloqueio da alça de acesso ao aeroporto;

- Km 94 (Porto Alegre): liberado fluxo SOMENTE VEICULOS AUTORIZADOS, pela pista Oeste (sentido capital);
- Km 94 (Porto Alegre): bloqueio de duas faixas na pista Oeste (sentido capital);
- Km 96 (Porto Alegre): bloqueio do acesso ao vão móvel pela pista Oeste (sentido capital);
- Km 97 (Porto Alegre): bloqueio total em ambos os sentidos no vão móvel

Está suspensa, temporariamente, a cobrança da tarifa em todas as praças de pedágio.

A CCR ViaSul orienta aos motoristas para que evitem utilizar as rodovias neste período e, caso necessário, que o façam buscando caminhos alternativos.

Não é possível chegar a Porto Alegre pela BR-290. As únicas formas de entrar e sair da Capital são pela Zona Leste, via rodovias RS-118, RS-040 e Avenida Bento Gonçalves. Apenas veículos de emergência ligados às operações nas enchentes e ônibus intermunicipais e metropolitanos podem utilizar o corredor de acesso via Avenida Castelo Branco e Túnel da Conceição.

Bloqueios em outros trechos federais:

BR-116

- Km 108, em São Marcos - rachadura transversal com 60 centímetros de largura na via. Causas naturais
- Km 111, em São Marcos - rachadura que oferece risco de segurança, bloqueio preventivo
- Km 161, em Caxias do Sul - queda de barreira. Causas naturais
- Km 162, em Caxias do Sul - queda de barreira. Causas naturais
- Km 166,8, em Caxias do Sul - queda de barreira. Causas naturais
- Km 170, em Caxias do Sul - queda de barreira. Causas naturais
- Km 174, em Caxias do Sul - ponte sobre o Rio Caí interditada. Causas naturais
- Km 175, em Nova Petrópolis - queda de barreira. Causas naturais
- Km 181, em Nova Petrópolis - bloqueio preventivo por conta da chuva
- Km 232, divisa entre Ivoti e Estância Velha - erosão na faixa direita no sentido decrescente, sistema pare e siga (bloqueio parcial)
- Km 246, em São Leopoldo - liberado para todo tipo de veículo, uma faixa de rolamento por sentido (fluxo intenso, bloqueio parcial).

- Km 256, em Esteio - bloqueio total da pista nos dois sentidos devido ao excesso de água sobre a pista. Causas naturais
- Km 259, em Esteio - trânsito desviado para dentro de Esteio. Causas naturais
- Km 270, em Canoas - bloqueio em direção ao aeroporto, trânsito sendo desviada para a freeway
- Km 291, em Guaíba - bloqueio total por alagamento. Causas naturais. Passagem liberada somente para veículos de emergência
- Km 297, em Guaíba - bloqueio total por alagamento. Causas naturais. Passagem liberada somente para veículos de emergência

BR-153 – Bloqueada parcialmente

- Km 412, em Cachoeira do Sul - ponte do Fandango: liberado para tráfego sistema pare e siga para veículos leves e caminhões até 18 toneladas.

BR-287

- Km 312, em São Vicente do Sul, Rio Toropi. Ponte cedeu.

BR-290

- Km 102, em Porto Alegre - bloqueio total. A travessia de Porto Alegre para Eldorado do Sul é somente para emergência, abastecimento, socorro, serviços públicos e outras viagens estritamente necessárias
- Km 107, em Eldorado do Sul- bloqueio total. Rota Humanitária flui nos 2 sentidos da pista - somente para emergência, abastecimento, socorro, serviços públicos e outras viagens estritamente necessárias
- Km 113, em Eldorado do Sul - bloqueio total. Rota Humanitária flui nos 2 sentidos da pista - somente para emergência, abastecimento, socorro, serviços públicos e outras viagens estritamente necessárias
- Km 115, em Eldorado do Sul - bloqueio total. Rota Humanitária flui nos 2 sentidos da pista - somente para emergência, abastecimento, socorro, serviços públicos e outras viagens estritamente necessárias

- Km 132, em Eldorado do Sul - bloqueio total. Rota Humanitária flui nos 2 sentidos da pista - somente para emergência, abastecimento, socorro, serviços públicos e outras viagens estritamente necessárias

BR-470

- Km 178, em Veranópolis - queda de barreira. Causas naturais
- Km 188, em Veranópolis - queda de barreira. Causas naturais
- Km 190, em Veranópolis - queda de barreira. Causas naturais
- Km 192, em Veranópolis - queda de barreira. Causas naturais
- Km 201, em Bento Gonçalves - desmoronamentos de pista entre o km 194 e km 201. Causas naturais
- Km 262, em Salvador do Sul - interditado por conta de rachadura no asfalto (bloqueio parcial)

BR-472

- Km 513, em Itaqui - interdição total da ponte sobre o Rio Ibicuí entre Uruguaiana e Itaqui devido à elevação do nível do rio.

Devido ao impacto das enchentes na infraestrutura do estado, o Comando Rodoviário da Brigada Militar disponibilizou uma plataforma que reúne **opções de rotas rodoviárias alternativas entre diferentes origens e destinos**. A ferramenta pode ser acessada por meio deste [link](#).

O QR Code abaixo direciona para o mapa interativo “Rodovias gaúchas com alteração de fluxo”, atualizado em tempo real pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e pela Polícia Rodoviária Federal.



crbm.app.br/mapadebloqueios

O mapa das ocorrências em rodovias concedidas administradas pela CCR Viasul (Freeway, BR-101, BR-286 e BR-448) pode ser acessado neste [link](#).

Atualizações recentes em rodovias estaduais:

- Os 271,5 quilômetros que compõem o Bloco 3 de concessões de rodovias estaduais, no Vale do Caí e Serra Gaúcha, estão liberados ao tráfego. No fim da tarde de quinta-feira (16/5), houve a liberação do último trecho que estava bloqueado na ERS-122, entre o km 39 e o km 51, nos municípios de São Vendelino e Nova Milano (Farroupilha).

Bloqueios totais ou parciais em rodovias estaduais

Informações das Concessionárias e do Comando Rodoviário da Brigada Militar - atualização das 18h30min do dia 16/05:

BLOQUEIOS TOTAIS

ERS-020

No km 56, em Taquara, erosão no asfalto.

ERS-129

No km 0, em Bom Retiro do Sul, pista submersa.

No km 12, em Bom Retiro do Sul, pista submersa.

No km 19, em Bom Retiro do Sul, pista submersa.

No km 91, em Muçum, queda de pista.

ERS-130

No km 26, em Taquari, pista submersa.

No km 37, em Venâncio Aires, por erosão na pista.

No km 38, em Venâncio Aires, pista submersa.

No km 75, entre Lajeado e Arroio do Meio, queda de ponte.

ERS-149

Nos km 92 e 93, em Restinga Seca, trânsito liberado veículos leves (desvio por estrada próxima).

RSC-287

No km 5, em Dilermando de Aguiar, queda cabeceira da ponte.
Entre o km 55 e o km 60, em Venâncio Aires, erosão no asfalto.
Km 137 ao 138, em Candelária, queda da estrutura da ponte - interditado para obras.
Km 167 ao 169, em Nova Cabrais, cabeceira da ponte desmoronando.
Km 226, Santa Maria, queda da estrutura da ponte.
Km 227, Ponte sobre Várzea do Rio Vacacaí Mirim – interditado para obras.

ERS-347

No km 20, em Segredo, erosão na pista.

ERS-348

No km 32, em Faxinal do Soturno, queda da cabeceira da ponte.
No km 37, em Faxinal do Soturno, queda da cabeceira da ponte.
No km 49, em Dona Francisca, ponte interditada.
No km 51, em Agudo, erosão do asfalto.

ERS-359

No km 15, em Cotiporã, queda de barreira.

ERS-411

No km 22, em Maratá, erosão no asfalto.

ERS-415

No km 1, em Bom Princípio, erosão da rodovia.

ERS-417

No km 9, em Itati, ponte rompeu.

ERS-419

No km 11, em Teutônia, pista submersa.

ERS-431

No km 22, em Bento Gonçalves, ponte sobre Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou.

ERS-441

No km 22, em Vista Alegre do Prata, queda da ponte.

ERS-444

No km 19, em Bento Gonçalves, erosão da rodovia.

ERS-448

No km 44, em Farroupilha, queda de barreira.

ERS-484

No km 16, em Maquiné, erosão.

Km indeterminado, em Maquiné, queda de barreira.

Km indeterminado, em São Francisco de Paula, ponto do bloqueio entrada 020/484 - acesso Rincão do Kruef.

Km indeterminado, em Maquiné, acesso bloqueado 484 sentido à ERS-020 São Francisco de Paula.

ERS-524

Km 20, em São Pedro do Sul, queda da ponte.

VRS-805

No km 20, em Toropi, desmoronamento de cabeceira de ponte e pista submersa.

VRS-826

No km 4, em Feliz, queda de barreira.

VRS-843

No km 0, em Feliz, queda da estrutura da ponte (informado pelo DAER).

VRS-868

Nos km 4 e 5, em Taquari, água sobre a pista, localização incerta.

Triunfo

R. 25 de Outubro: balsa Triunfo - São Jerônimo (fora de operação).

R. da Barca, 2762 - 2878: barca de Barreto (fora de operação)

Taquari

R. Navegantes, 1-85 - Praia: barca Taquari - General Câmara (fora de operação).

BLOQUEIOS PARCIAIS

ERS-115

Km 23, em Três Coroas, erosão no asfalto, sistema pare e siga.

Km 25, em Três Coroas, erosão do asfalto, sistema pare e siga.

Km 28, em Gramado, bloqueio na pista direita (sentido Três Coroas).

ERS-122

No km 37, em São Vendelino, obra na pista.

ERS-126

No km 5, em Marcelino Ramos, queda de barreira.

ERS-129

Nos km 67 e 68, em Encantado, queda de árvores e entulhos na pista.

Entre os km 76 ao 79, em Encantado, árvores e entulhos na pista.

No km 82, em Muçum, árvores e entulhos na pista.

ERS-149

No km 140, em Faxinal do Soturno, liberado no sistema pare e siga.

No km 150, em Nova Palma, erosão na rodovia.

No km 160, em Nova Palma, obras na rodovia.

ERS-153

Nos km 304 e 305, em Vale do Sol, queda de barreira.

ERS-235

No km 6, em Nova Petrópolis, sistema pare e siga.

No km 35 e 36, em Gramado, trânsito desviado para a faixa da esquerda do contrafluxo no acesso anterior do posto Sapatos.

No km 52, em Canela, meia pista.

ERS-332

No km 6, em Encantado, cabeceira da ponte desmoronando, trânsito em meia pista.

No km 8, em Encantado, erosão do asfalto.

No km 13, em Doutor Ricardo, queda de barreira.

ERS-347

No km 22, em Sobradinho, erosão na rodovia.

ERS-355

No km 3, em Veranópolis, deslizamento.

ERS-400

No km 18, em Candelária, queda de barreira.

ERS-401

No km 6, em São Jerônimo, pista submersa.
Nos km 11 e 12, em Charqueadas, pista submersa.

ERS-403

No km 1, em Rio Pardo, passagem apenas para veículos leves.

ERS-418

No km 19, em Santa Cruz do Sul, rachaduras no asfalto.

ERS-419

No km 7, em Teutônia, deslizamento de terra.

ERS-420

No km 38, em Aratiba, deslizamento de terra.

ERS-422

No km 64, em Venâncio Aires, queda de barreira.

ERS-431

No km 25, em Santa Bárbara do Sul, a pista cedeu devido à erosão.

ERS-437

No km 8, em Vila Flores, estrada de chão – caminhões atolando.
No km 10, em Vila Flores, estrada de chão – caminhões atolando.

ERS-448

No km 49, em Farroupilha: queda de barreira.

ERS-453

No km 3 (9130), em Westfália, acesso à Imigrante.

No km 66, em Westfália, sem informações.

No km 75, em Boa Vista do Sul, queda de barreira com desvio pelo interior da cidade.

No km 158, em Caxias do sul, meia pista.

ERS-466

No km 3, em Canela, queda de barreira – meia pista.

ERS-481

No km 111, em Sobradinho, queda de barreira.

ERS-491

No km 5, em Marcelino Ramos, pista está cedendo.

ERS-502

No km 9, em Paraíso do Sul, vários pontos alagados impossibilitando o tráfego de veículos leves e pesados.

ERS-516

No km 7, em São Martinho da Serra, deslizamento de terra e queda de árvores.

ERS-640

Nos km 15 e 17, em Cacequi, no trânsito no siga e pare para veículos leves, emergência e da segurança, pista com erosão na cabeceira da ponte.

VRS-804

No km 8, em Silveira Marins, passagem somente de veículos leves.

VRS-811

No km 1, em Arroio do Meio, água sobre a rodovia.

VRS-826

No km 10, em Alto Feliz, erosão do asfalto e queda de barreira.

Seguimos acompanhando a situação nas estradas do Rio Grande do Sul e analisando vias alternativas de acesso aos principais centros urbanos e industriais do estado.